

## 15 起重机械安装（含修理）专项条件

1.桥式、门式起重机(A)，流动式起重机(A)，门座式起重机(A)

### 1.1 人员

#### 1.1.1 技术负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

#### 1.1.2 质量保证体系人员

(1)质量保证工程师，具有工程师职称和与许可项目相关的技术工作经历；

(2)安装方案设计、吊装、焊接、调试、检验质量控制系统责任人员，具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

#### 1.1.3 技术人员

具有助理工程师以上职称的机械和电气专业人员共不少于 8 人，其中具有工程师职称的人员不少于 6 人，具有与许可项目相关的技术工作经历。

#### 1.1.4 检验人员

质量检验人员不少于 4 人。

#### 1.1.5 作业人员

安装人员不少于 8 人，指挥不少于 2 人，司机不少于 2 人，焊工不少于 2 人，电工不少于 3 人。

#### 1.1.6 项目负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有起重机械安装工作经历。

## 1.2 工作场所

- (1)办公场所面积不小于 300m<sup>2</sup>;
- (2)仓库面积不小于 200m<sup>2</sup>。

## 1.3 安装设备

应当具有以下安装设备：

- (1)气体保护焊机不少于 2 台；
- (2)电焊机不少于 2 台；
- (3)切割设备不少于 2 台；
- (4)手拉葫芦；
- (5)千斤顶；
- (6)力矩扳手。

## 2.桥式、门式起重机(B)、流动式起重机(B)、门座式起重机(B)

**智汇源认证**

### 2.1 人员

#### 2.1.1 技术负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

#### 2.1.2 质量控制系统责任人员

- (1)质量保证工程师，具有工程师职称和与许可项目相关的技术工作经历；
- (2)安装方案设计、吊装质量控制系统责任人员，具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历；
- (3)焊接、调试、检验质量控制系统责任人员，具有助理工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

### 2.1.3 技术人员

具有助理工程师以上职称的机械和电气专业人员共不少于 6 人, 其中具有工程师职称的人员不少于 3 人, 具有与许可项目相关的技术工作经历。

### 2.1.4 检验人员

质量检验人员 2 人。

### 2.1.5 作业人员

安装人员不少于 5 人, 指挥至少 1 人, 司机至少 1 人, 焊工至少 1 人, 电工至少 1 人。

### 2.1.6 安装项目负责人

具有助理工程师职称, 机械或者电气类相关专业毕业, 具有起重机械安装工作经历。

# 智汇源认证

## 2.2 工作场所

(1)办公场所面积不小于 100m<sup>2</sup>;

(2)仓库面积不小于 50m<sup>2</sup>。

## 2.3 安装设备

应当具有以下安装设备:

(1)气体保护焊机不少于 2 台;

(2)电焊机不少于 2 台;

(3)切割设备不少于 2 台;

(4)手拉葫芦;

(5)千斤顶;

(6)力矩扳手。

### 3.机械式停车设备、塔式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机

#### 3.1 人员

##### 3.1.1 技术负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

##### 3.1.2 质量保证体系人员

(1)质量保证工程师，具有工程师职称和与许可项目相关的技术工作经历；

(2)安装方案设计、吊装质量控制系统责任人员，具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历；

(3)焊接、调试、检验质量控制系统责任人员，具有助理工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有与许可项目相关的技术工作经历。

##### 3.1.3 技术人员

具有助理工程师以上职称的机械和电气专业人员共不少于 8 人，其中具有工程师职称的人员不少于 6 人，具有与许可项目相关的技术工作经历。

##### 3.1.4 检验人员

质量检验人员不少于 4 人。

##### 3.1.5 作业人员

安装人员不少于 6 人，指挥不少于 2 人，司机不少于 2 人，焊工不少于 2 人，电工不少于 2 人。

##### 3.1.6 安装项目负责人

具有工程师职称，机械或者电气类相关专业毕业，具有起重机械安装工作经历。

#### 3.2 工作场所



(1)办公场所面积不小于 200m<sup>2</sup>;

(2)仓库面积不小于 100m<sup>2</sup>。

### 3.3 安装设备

应当具有以下安装设备:

(1)气体保护焊机不少于 2 台;

(2)电焊机不少于 2 台;

(3)切割设备不少于 2 台;

(4)手拉葫芦;

(5)千斤顶;

(6)力矩扳手。

## 知 汇 源 认 证

**罗 龙** 总监

**重庆智汇源认证服务有限公司**  
☎ 139 8308 6348 023-6778 8950  
📍 重庆市江北区北滨二路538号7-8-4  
🌐 www.cqzhuiyuan.com

**成都智汇源认证服务有限公司**  
☎ 136 0808 9100 028-8430 1286  
📍 成都市高新区天府三街218号1-10-8  
🌐 www.sczhuiyuan.com



**认证范围**：军工武器产品认证；海陆空产品认证；信息安全资质认证；  
特种行业资质认证；实验室资质认证；管理体系标准认证；

					
					
					